調査員名	印
野村成宏	

耐震診断結果

測定箇所 リフォーム中 リフォーム後

振動計 1: 1階玄関脇コンクリート 1階玄関脇コンクリート上

振動計 2: 2階敷居上 2階敷居上

測定回数 リフォーム中3回、リフォーム後2回

耐震性評価指数Cは、建物の 南北方向 82.8 から 第四方向 94.8 31.1 となった。

判定 ランク D 危険) C (やや危険) と改善!

平成7年に発生した兵庫県南部地震クラスの地震では、倒壊のおそれが若干あると判定されます。

建物の東西・南北両方向のバランスを維持した補強をご検討ください。



